

神海丸情報

指導教官からの報告によると、北西の風が強いため関門海峡を通過し関門東口で錨泊したようです。

また、関門東口で機器（発電機）の不具合が発生したことから、建造造船所である宮城県石巻市の造船所に寄港しその後ハワイ北西海域に向かうことになりました。

※ちなみに、神海丸には大型の発電機が 2 台搭載されており運航に支障はありません。

関門東の朝・・・眠いですね



船体整備作業も行われています。



やはり大きな楽しみは食事ですね。食欲旺盛です。



Photo by AOKI